DRTK SHKODËR
SEKTORI I ARKITEKTURËS

MIRATOHET

Për K. K. T. K. M

Sekretari

Sokol ISMAILI

RELACION TEKNIK

RESTAURIM DHE KONSERVIM I PJESSHËM NË OBJEKTIN "URA E BUNËS MBI LUMIN BUNË" – BASHKIA SHKODËR

QERSHOR 2024

PËRMBAJTJA :

Hyrje 3
Vendodhja 4
Përshkrimi arkitektonik... 5
Gjendja aktuale..6
Problematika dhe ndërhyrje 10

Hyrje

Objekt i këtij projekti restaurimi është Ura e Bunës mbi lumin Bunë në Shkodër.

Ky projekt restaurimi dhe mirëmbajtje synon qe të ndalojë degradimin e mëtejshëm të kësaj pasurie kulturore dhe kthimin më në efiçencë të saj. Faza e parë e projektit fillon me konsultimin e dokumentacionit historik dhe grafik që disponon DRTK Shkodër si edhe nga materialet e arkivës së Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Kjo fazë është e rëndësishme për të ndërtuar kronologjinë historike të monumentit duke analizuar kështu edhe ndërhyrjet e ndodhura në vite. Konkretisht ështe konsultuar projekti i restaurimit të vitit 2015, si një bazë e mirë për vazhdimin e hartimit të kësaj ndërhyrje restauruese dhe konservuese.

Rilevimi gjeometrik ndihmon në vizatimin e saktë të arkitekturës në shqyrtim, ndërsa rilevimi fotografik vjen në ndihmë në dokumentimin e degradimeve ku do të fokusohen këto ndërhyrje restauruese.

Rilevimi arkitektonik i detajuar bashkë me evidentimin e degradimeve do i shërbejnë hartimit të një projekti restaurimi sa më efikas.

Materiali është i organizuar si më poshtë: pjesa e studimit historik të sitit, përshkrimi arkitektonik i tij, për të vazhduar me problematikat, ndërhyrjet, specifikimet e ndërhyrjeve restauruese.

Vizatimet teknike janë të vendosura në shkallë të ndryshme grafike

Vendodhja

Ura e Bunës mbi lumin Bunë është Monument Kulture kategoria e II-të me vendim numër 236 datë 17.05.2010 shpallur nga Drejtoria e Përgjithshme e Turzimit dhe Trashëgimisë Kulturore dhe ndodhet në Shkodër.

Fig 1. *Harta e Shqipërise, Bashkia Shkodër*

Fig 2. *Ndarja administrative Shkodër*

Fig 3. *Imazh satelitor, vendodhja e Urës së Bunës*

Përshkrimi arkitektonik

Ura e Bunës lidh qytetin eShkodrës me pjesët jug perëndimore (Komunën Ana e Malit dhe kufirin me Malin e Zi, doganën e Muriqanit) dhe veriperëndimore (Shirokën, Zogej dhe kufirin tjetër me Malin e Zi). Përsai përket kohës kur ajo ështe ndërtuar, kjo urë është ndër më të vejtrat. Një urë e drunjtë mbi lumin Bunë ka qenë e ndërtuar që në vitin 1474, afërsisht diku përballë ish fabrikës së çimentos. Në sajë të iniciativës së guvernatorit të Shkodrës Qazim Pasha në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë në detyrë Bejtash agë Kazazi në vitin 1899 do të ndërtohej Ura e Bunës. Projektues i urës njihet inxhinieri nga turqia Ali Beu. Nga ana konstruktive ndërtimi i saj është bërë duke shfrytëzuar përdorimin e çimentos tek këmbët e saj të lidhura me trarë hekuri, si dhe lëndë drusore tek pjesa e shtrojes së saj. Kjo urë është hapur me anë të një mekanizmi manual, si për qëllime mbrojtje ashtu dhe për të lejuar kalimin e varkave nga lumi Buna në liqenin e Shkodrës dhe anasjelltas. Ura e Bunës ka qenë objekt sulmesh dy herë, në vitin 1919 dhe 1944 por për fat të mirë në asnjërin prej këtyre episodeve ajo nuk pësoi dëme shumë të mëdha. Për këtë urë janë hartuar dhe projekte të ndryshëm rikonstruksioni, ku vlen të përmendet ai i vitit 1911 hartuar nga projektues asutriakë ku dokumentacioni i plotë gjendet në Arkivin Qendror Teknik të Ministrisë së Ndërtimit. Rikonstruksioni tjetër realizuar në vitin 1922 gjendet i dokumentuar në foto dhe gjendet në Fototekën Maurbi sot Muzeu Kombëtar i Fotografisë. Nga specialistët e DRTK Shkodër në vitin 2015 është hartuar projekti i restaurimit të Urës së Bunës miratuar me numër vendimi Nr. 100 datë 01.06.2015, projekt ky që do të zbatohet në vitin 2017 nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Projekti i zbatuar nuk është konform me atë të hartuar, pasi projekti fillestar tek pjesa e shtrojes parashikonte shtrimin e dy shtresave dërrase 4 cm trashësi të kryqëzuara. Ky ndryshim i projektit me dërrase teke në shtroje mund të ketë ardhur edhe si rezultat i kthimit të urës për përdorim vetëm nga këmbësoret dhe jo nga mjetet motorrike.

https://opinion.al/fotolajm-shkodra-e-vitit-1912/

Fig 4. *Shkodra në vitin 1912. Burimi: Arkivi i Perandorisë Osmane*

Problematika dhe ndërhyrje

Problematikat që shfaq sot kjo urë janë të shumta dhe shkak për këto janë bëre efektet natyrore dhe mungesa e mirëmbajtjes e cila në vitin 2017 ka qenë e për herë të fundit. Aktualisht ura përdoret vetëm nga këmbësorët dhe mjetet e lehta si motorri apo biçikletat. Dëmtimet sot konsistojnë në kalbjen, mungesen, çarjen apo dëmtimet e ndryshme që kanë elementet drusore të dyshemesë. Janë rreth 48 dërrasa me dimensione 4m x 0.2 m x 0.05 m dhe 48 dërrasa me dimensione 4m x 0.23 x 0.05 m të cilat kanë nevojë të zevendësohen. Gjithashtu ka mungesë të 4 trarëve anësorë me dimensione 10cm x 11 cm x 305 cm.

Projekti i restaurimit dhe i mirëmbajtjes do të ndërhyjë në zëvendësimin e të gjithë elementëve drusorë të kalbur apo të dëmtuar.

Ndërhyrjet restauruese që propozohen:

- Propozohet që të bëhet zëvendësimi i dërrasave që shtrojnë urën.

Lenda drusore që do të perdorët do të jete dru pishe i stazhionur. Dyshemeja e re do të jetë me trashësi 5 cm. Shtresa e dërrasës do të jetë sipas drejtimit tërthor të urës dhe do të fiksohet me treret metalike dopi T me anë te bulonave sipas teknikes origjinale. Shtresa e derrasave do të jenë të trajtara me solucion kundër lageshtirës.

Fletët teknike

GENPLANI I PASURISE KULTURORE

DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE SHKODËR	A.IDENTIFIKIMI I PASURISE ZONA KADASTRALE : 8591 NUMRI I PASURISE : 18/53 VOL. FAQE. INDEKSI I HARTES : SH ; R - 3,4 / SH ; S - 4 SHKALLA : ADRESA E PASURISE: Rrethi: SHKODER Q/F; SHKODER P/G: __ Sh . ___ K . __ Ap. ___ TITULLI I PASURISE KULTURORE " URA E BUNËS MBI LUMIN BUNË "





KOORDINATAT GJEOGRAFIKE TE MONUMENTIT SISTEMI : WGS 84	42° 03' 02.92" N
	19° 29' 28.50" E

DREJTORIA RAJONALE E TRASHEGIMISE KULTURORE

Shenime:

URA E BUNËS ËSHTË MONUMENT KULTURE I KATEGORISE II, SHPALLUR ME NR VENDIMI 236 DATË 17.05.2010, NGA M.T.K.R.S (DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TURIZMIT DHE E TRASHËGIMISË KULTURORE.
NDERTIMI I URËS DATON NE SHEK XX.
URA ËSHTË ME KËMBË ÇIMENTOJE TË LIDHURA ME TRARË HEKURI DHE NË PJESËN E SHKELJES SË SAJ JANË SHTRUAR DËRRASA.

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Sokol Ismaili

Objekti:
Restaurim dhe konservim i pjesshem ne objektin "Ura e Bunes mbi lumin Bune", Shkoder

Emertimi i fletes:
Genplani i objektit

Punoi:
Sabrina Kuçi
Elson Laqja
Fatjon Mlloja

Qershor 2024	A - 00

ORTOFOTO E OBJEKTIT

DREJTORIA RAJONALE E TRASHEGIMISE KULTURORE

Shenime:

URA E BUNËS ËSHTË MONUMENT KULTURE I KATEGORISE II, SHPALLUR ME NR VENDIMI 236 DATË 17.05.2010, NGA M.T.K.R.S (DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TURIZMIT DHE E TRASHËGIMISË KULTURORE.

NDERTIMI I URËS DATON NE SHEK XX.

URA ËSHTË ME KËMBË ÇIMENTOJE TË LIDHURA ME TRARË HEKURI DHE NË PJESËN E SHKELJES SË SAJ JANË SHTRUAR DËRRASA.

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Sokol Ismaili

Objekti:
Restaurim dhe konservim i pjesshem ne objektin "Ura e Bunes mbi lumin Bune", Shkoder

Emertimi i fletes:
Ortofoto e objektit

Punoi:
Sabrina Kuçi
Elson Laqja
Fatjon Mlloja

Qershor 2024	A - 01

DOKUMENTIMI FOTOGRAFIK

DREJTORIA RAJONALE
E TRASHËGIMISË
KULTURORE
SHKODËR

Shenime:

URA E BUNËS ËSHTË MONUMENT KULTURE I KATEGORISE II, SHPALLUR ME NR VENDIMI 236 DATË 17.05.2010, NGA M.T.K.R.S (DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TURIZMIT DHE E TRASHËGIMISË KULTURORE.
NDËRTIMI I URËS DATON NË SHEK XX.
URA ËSHTË ME KËMBË ÇIMENTOJE TË LIDHURA ME TRARË HEKURI DHE NË PJESËN E SHKELJES SË SAJ JANË SHTRUAR DËRRASA.

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Sokol Ismaili

Objekti:
Restaurim dhe konservim i pjesshëm në objektin "Ura e Bunës mbi lumin Bunë", Shkodër

Emertimi i fletes:
Dokumentimi Fotografik

Punoi:
Sabrina Kuçi
Elson Laqja
Fatjon Mlloja
Jozel Radovani

Qershor 2024 | A - 02

GJENDJA AKTUALE E URËS

Hollësi nr.1



Hollësi nr.2





DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE SHKODËR

Shenime:

URA E BUNËS ËSHTË MONUMENT KULTURE I KATEGORISE II, SHPALLUR ME NR VENDIMI 236 DATË 17.05.2010, NGA M.T.K.R.S (DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TURIZMIT DHE E TRASHËGIMISË KULTURORE.

NDËRTIMI I URËS DATON NË SHEK XX.

URA ËSHTË ME KËMBË ÇIMENTOJE TË LIDHURA ME TRARË HEKURI DHE NË PJESËN E SHKELIES SË SAJ JANË SHTRUAR DËRRASA.

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Sokol Ismaili

Objekti:
Restaurim dhe konservim i pjesshëm në objektin "Ura e Bunës mbi lumin Bunë", Shkodër

Emertimi i fletes:
Gjendja aktuale

Punoi:
Sabrina Kuçi
Elson Laqja
Fatjon Mlloja
Jozel Radovani

Qershor 2024	A - 03

PRERJE TËRTHORE E URËS



PRERJE A - A

shkalla 1:100



DREJTORIA RAJONALE
E TRASHËGIMISË
KULTURORE
SHKODËR

Shenime:

URA E BUNËS ËSHTË MONUMENT KULTURE I KATEGORISE II, SHPALLUR ME NR VENDIMI 236 DATË 17.05.2010, NGA M.T.K.R.S (DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TURIZMIT DHE E TRASHËGIMISË KULTURORE.
NDËRTIMI I URËS DATON NË SHEK XX.
URA ËSHTË ME KËMBË ÇIMENTOJE TË LIDHURA ME TRARË HEKURI DHE NË PJESËN E SHKELJES SË SAJ JANË SHTRUAR DËRRASA.

MIRATOHET
Per K.K.T.K.M
Sekretari

Sokol Ismaili

Objekti:
Restaurim dhe konservim i pjesshëm në objektin "Ura e Bunës mbi lumin Bunë", Shkodër

Emertimi i fletes:
Prerja tërthore e urës

Punoi:
Sabrina Kuçi
Elson Laqja
Fatjon Mlloja
Jozel Radovani

Qershor 2024	A - 04



Punoi:
Sabrina Kuçi
Elson Laqja
Fatjon Mlloja
Jozel Radovani

Miratohet :

Besara Podgorica
Drejtor DRTK Shkoder

Elson Laqja — Digitally signed by Elson Laqja Date: 2024.06.27 13:54:32 +02'00'

Jozel Radovan — Digitally signed by Jozel Radovani Date: 2024.06.27 13:59:58 +02'00'

Fatjon Mlloja — Digitally signed by Fatjon Mlloja Date: 2024.06.27 14:16:25 +02'00'

Besara Podgoric — Digitally signed by Besara Podgorica Date: 2024.06.27 14:40:29 +02'00'

Sokol Ismaili — Digitally signed by Sokol Ismaili Date: 2024.07.04 13:53:49 +02'00'

Joli Mitrojorgj — Digitally signed by Joli Mitrojorgji Date: 2025.02.20 08:59:49 +02'00'